


ВАЖНО: Перед установкой отключите все антивирусные программы! После установки внесите папку в исключения.

1. Скачиваем .zip файл, распаковываем в папку, после распаковки архива в папке должны быть три файла:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Autocom 2021.11 Cars & Trucks.exe	17.02.2023 18:53	Приложение	1 908 КБ
Autocom 2021.11 Cars & Trucks-1.bin	17.02.2023 18:57	Файл "BIN"	1 429 733 КБ
Autocom 2021.11 Cars & Trucks-2.bin	17.02.2023 18:57	Файл "BIN"	1 208 371 КБ


2. Запускаем .exe файл, нажимаем Next:




3. Вводим пароль для установки:

NewSoftware2021


После нажимаем Next:




4. Next:




5. Next:




6. Ничего не меняем (Type 1), нажимаем Next:




7. Next:




8. Next:



9. Next:




10. Начнётся установка:



11. По окончании установки на рабочем столе появятся два ярлыка Cars и Trucks:




12. При первом запуске, любой из версий, появится окно с запросом активации:





Содержимое строки Activation ID необходимо отправить на support@carmod.ru для активации, в теме письма укажите напишите Autocom 2021. Активация производится в рабочее время с понедельника по пятницу. После этого вам необходимо дождаться кода активации, который придёт к вам на почту.


13. Запустите программу и вставьте присланный код в поле Enter activation code и нажмите Activate, программа запустится:




Для переключения языка зайдите в Settings - Language, выберите Russian в списке языков и нажмите OK. Программа перезапустится уже с русским интерфейсом:



После запуска программы, нам необходимо проверить настройки USB соединения сканера (при настройке сканер должен быть подключен через USB кабель). Заходим в Настройка – Установки оборудования:



В разделе VCI-соединение выбираем USB/BT и нажимаем кнопку Тест (сканер должен быть подключен к ПК и автомобилю):



Должна появиться надпись ОК.

Также у вас может появиться запрос на обновление программного обеспечения сканера (после выполнения команды Тест, либо при первом подключении к авто). В этом случае, вам необходимо подключить Autocom к USB порту компьютера, OBD-разъёму и включить зажигание (либо завести двигатель) на всё время обновления ПО (3-5 минут). После этого прибор готов к работе.